



POUPEE  
HEADSTOCK  
Commande vitesses de broche  
Spindle speed drive

Pl.16

COMMANDE VITESSES DE BROCHE — SPEED CHANGES

Pl. 16

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
150	1202B	Olive Boutet noire $\varnothing = 40$ n° 1.202	Black knob Boutet Nr. 1,202 $\varnothing 40$ mm	162	435.786	Axe de commande des vitesses	Speed control spindle
151	434.751	Levier	Lever	163		Vis PHV 8×12	Screw PHV 8×12
152	435.790	Moyeu des vitesses	Hub	164	435.785	Bague	Bush
153	435.789	Flasque	Flange	165	435.784	Tube de commande	Control tube
154	6.204	Roulement SKF 20×47×14	Bearing SKF 20×47×14	166	<del>434.744</del>	Levier — 438720	Lever
155	435.782	Moyeu de commande des harnais	Gearing operation hub	167		Pied PC 8×20	Pin PC 8×20
156	435.788	Épaulement en deux pièces	Two piece shoulder	168		Goupille mécanindus E 2,5×25	"Mecanindus" pin E 2.5×25
157		Vis CMH 8×20	Screw CMH 8×20	169		Goupille mécanindus E 2,5×20	"Mecanindus" pin E 2.5×20
158	435.776	Flasque	Flange	170		Vis CMH 6×16	Screw CMH 6×16
159	435.783	Rondelle cannelée	Washer	171	435.796	Vis	Screw
160		Vis CMH 6×20	Screw CMH 6×20	172		Vis PHV 8×10	Screw PHV 8×10
161		Clavette R 5×5×24	Key R 5×5×24	173		Vis HT 8×16	Screw HT 8×16
				174	434.755	Bague de verrouillage	Locking collar