



PI.4

PLAQUE D'ASSISE ET PÉDALE DE FREIN — BASE PLATE AND BRAKE PEDAL

PI. 4

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
32		Vis H 8×25	Screw H 8×25	53		Goupille 16×50	Pin 16×50
33		Vis H 12×30	Screw H 12×30	54	436.764	Support des contrepoids	Counterweight support
34		Frein Fr de 12	Lock Fr×12	55	436.766	Grain taraudé	Tapped pad
35		Pied de centrage PC 4×12	Centering pin PC 4×12	56	436.756	Pédale de frein	Brake pedal
36		Courroie 22×14 L=2105 JUP 730	Belt 22×14×2105 (for 730)	57	436.758		
		Courroie 22×14 L=2210 JUP 830	Belt 22×14×2210 (for 830)			à	
37	466.247	Rondelle d'arrêt	Washer		436.762	Barre de pédale	Pedal shaft
38	436.815	Poulie moteur	Motor pulley	58	436.771	Bague de serrage	Locking sleeve
39		Clavette R 14×70	Key R 14×70	59		Grain GR de 6	GR 6 Pad
40	10×16	Courroie « Scelles » 10×16 L=1120	"Scelles" belt 10×16×1120	60		Vis du grain PH 6×20	Pad screw PH 6×20
41		Moteur	Motor	61		Vis pour contact à galet H 10×50	Roller contact screw H 10×50
42		Vis de fixation moteur	Motor fixing screw				
43		Vis de fixation du contact H 8×25	Fixing screw H 8×25	62		Vis de blocage PHT 10×25	Locking screw PHT 10×25
44		Contact à galet n° 80.722	Roller contact No. 80.722	63		Vis de serrage CMH 10×25	Screw CMH 10×25
45		Vis de blocage des grains H 10×60	Locking screw H 10×60	64		Écrou H de 12	Nut H 12
46	436.765	Grain lisse	Plain pad	65		Rondelle MU de 22	Washer MU 22
47	435.880			66	434.211	Plaque d'assise	Base plate
		à		67	434.245	Tendeur de courroie	Belt tensioner
	435.886	Tube support de pédale	Pedal support	68	434.246	Axe de tendeur	Tensioner spindle
48		Goupille 16×40	Pin 16×40	69		Vis de positionnement PHZ 12×25	Screw PHZ 12×25
49		Vis PH 12×35	Screw PH 12×35	70	434.247	Axe de la plaque d'assise	Base plate spindle
50		Vis PH 12×16	Screw PH 12×16	71		Vis de positionnement CMT 12×20	Screw CMT 12×20
51	436.769	Contrepoids	Counterweight	72		Pied PC 8×20	Pin PC 8×20
52	436.768	Barre support des contrepoids	Counterweight support bar	73	436.816	Disque de frein	Brake disc.