



TABLIER  
APRON

TABLIER — APRON

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Pl. 38 - Corps                                     | — Main casting                   |
| Pl. 39 - Sélection des mouvements automatiques     | — Power feed selection           |
| Pl. 40 - Pignon de crémaillère - butée de filetage | — Rack pinion, screwcutting stop |
| Pl. 41 - Commande broche et vis mère               | — Spindle control and leadscrew  |
| Pl. 42 - Commande à main                           | — Hand control                   |