



COMMANDE RAPIDE  
DU TRAINARD  
SADDLE RAPID TRAVERSE

Commande sur trainard  
Control on saddle

PL.59

COMMANDE SUR TRAINARD — CONTROLS ON SADDLE

PI. 59

Rep	N°	Désignation	Titre	Rep	N°	Désignation	Titre
80		Goupille 1 5×40	Pin 1 5×40	93		Écrou H de 12	Nut H 12
81	436.141	Butée	Stop	94	436.158	Levier	Lever
82	436.135	Butée du ressort	Spring stop	95		Vis PT 10×25	Screw PT 10×25
83	436.138	Ressort	Spring	96		Butée à billes SKF 51.108	Thrust race SKF 51.108
84	436.137	Flasque	Flange	97	436.192	Levier frein court	Short brake lever
85		Vis CMH 6×16	Screw CMH 6×16	98	436.181	Écrou à gauche	LH nut
86		Rondelle MU de 12	Washer MU 12	99	436.180	Écrou à droite	RH nut
87		Vis H 12×40	Screw H 12×40	100		Écrou H de 12	Nut H 12
88	436.153	Support	Bracket	101		Goujon 12×45	Dowel 12×45
89	436.113	Bague	Bush	102		Pied PC 10×40	Pin PC 10×40
90		Vis HT 10×20	Screw HT 10×20	103	436.140	Tige de commande	Control rod
91	436.193	Levier frein long	Long brake lever	104	436.120	Axe	Spindle
92		Vis H 12×45	Screw H 12×45				