



**SUPPORTS CONJUGUES
LINKED SUPPORTS**

Support et barre
Support and shaft

PL. 53

SUPPORT ET BARRE — SUPPORT AND SHAFT

PI. 53

Rep	N°	Désignation	Titre	Rep	N°	Désignation	Titre
1		Vis CMH 6×10	Screw CMH 6×10	13	435.154	Tige de traction (entr. 3 m)	Drawbar (8' centres)
2	435.142	Tige de traction (entrepointes 5 m)	Drawbar (16' 6" centres)		435.151	Tige de traction (entr. 4 m et 6 m)	Drawbar (13' and 20' centres)
	435.143	Tige de traction (entrepointes 6 m)	Drawbar (20' centres)		435.155	Tige de traction (entr. 5 m)	Drawbar (16' 6" centres)
3		Vis CMH 6×16	Screw CMH 6×16	14	435.146	Talon support droit	R.H. bracket tenon
4	435.096	Talon supérieur	Upper tenon	15	435.091	Couvercle	Cover
5		Goupille I 4×20	Pin I 4×20	16		Vis CMT 8×60	Screw CMT 8×60
6	435.094	Bague	Bush	17	390.843	Joint du viseur	Sight glass gasket
7	435.145	Talon support gauche	L.H. bracket tenon	18	390.842	Corps de viseur d'huile	Sight glass unit
8	435.092	Bague pour vis mère	Leadscrew bush	19		Vis CMT 8×48	Screw CMT 8×48
9	435.147	Règle d'accrochage (entr. 4 m et 6 m)		20		Vis CMH 8×25	Screw CMH 8×25
	435.148	Règle d'accrochage (entr. 3 m et 5 m)		21	435.098	Joint	Gasket
10	600.081	Bouchon de remplissage	Filler plug	22	435.093	Bague pour BC	Bush
11	435.095	Tube pour mèche	Wick tube	23	435.090	Corps de support	Bracket body
12		Mèche ∅=6×200	Wick 6×200	24	435.097	Talon inférieur	Lower tenon
	435.153	Tige de traction (entr. 2 m)	Drawbar (6' 6" centres)				